

$\sec 11'16'' = 1.0157 \times 3.00 = 3.06^m$
 $\tan 11'16'' = 0.1922 \times 3.00 = 0.604^m$
 366^m

$\tan 5'56'' = 0.1751 \times 300 = 0.53^m$

$\sec 37'02'' = 1.2527 \times 1250 = 1566^m$
 $\tan 37'02'' = 0.7545 \times 300 = 226.4^m$
 1792^m

№151
 88°52'22"

78°44'01"

134.95
130.76

$x = 2471.419$
 $y = 174.000$
 №150
 160°07'15"

内角	方位角	距離	緯	經	緯距(修正)	經距(修正)	倍緯距	倍面積
			cos	sin	N	E		
	00-05				(12890)	(0.019)	-	
127-53	180-05	12890	1.0000	0.0065	12890	0	0.019	12890
	52-12				(52700)	(67952)	-	+
78-44	232-12	8599	0.6129	0.7902	52700	67949	78480	5332873
	26-32				(16990)	(58415)	-	+
160-07	333-28	13076	0.8947	0.4467	11699	58410	14184	828558
	6-39				(24357)	(2840)	+	+
52-58	353-21	24520	0.3301	0.9394	24356	2839	27169	361160
	59-37				(75763)	(29226)	+	+
120-18	120-23	49800	0.5058	0.8627	41353	41353	29226	29226
					(141347)	(141362)	15	29226
540-00	180-05	40396						

15591.065
 $\frac{1}{2} 7795.53^m$

$\frac{1}{2}(2447 \times 0.05) = 0.61^m$
 $\frac{1}{2}(2447 \times 2447)$

$\sec 37'02'' = 1.2527 \times 300 = 376^m$
 $\tan 37'02'' = 0.7545 \times 250 = 188.6^m$
 1315^m

104.42

$\sec 31'53'' = 1.2610 \times 3.50 = 4.418^m$
 $\tan 31'53'' = 0.6180 \times 3.50 = 2.163^m$

108.16
 108.16
 108.16

$\sec 31'53'' = 1.2610 \times 3.50 = 4.418^m$
 $\tan 31'53'' = 0.6180 \times 3.50 = 2.163^m$

$\sec 30'18'' = 1.1582 \times 250 = 289.5^m$
 $\tan 30'18'' = 0.5844 \times 250 = 146.1^m$

$\sec 30'18'' = 1.1582 \times 250 = 289.5^m$
 $\tan 30'18'' = 0.5844 \times 250 = 146.1^m$

149.13
149.80

149.13
149.80

$\frac{1}{2}(44980 \times 0.05) = 3.75^m$

171.32

合計面積 $7.795.53 - 3.75 - 0.61 - 7.791.17 = (0.3025 = 2356.82) = 2356.81$ 坪
 剪除面積 $2.72 + 0.28 + 16.69 = 19.69 = (0.3025 = 5.95) = 5.94$ 坪
 剥込面積 $= 2350.87$ 坪

この図面等は、土地区画整理事業に関する参考資料として提供しています。
 ○図面等は換地処分時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。
 ○図面等によって、境界等が確定されるものではありません。